



High-Speed-Thermografie zur Online-Schadensbilderfassung **HISTOS**

Status: Projekt abgeschlossen

Gerät zuverlässig


im Einsatz


Projektlaufzeit: 09.2020 – 08.2022 Fördersumme:

~ 101.000 €

Ziel:

Großflächige, schnelle und effiziente Erfassung von Schäden im Bereich von Hochspannugsanlagen unter Last zur Schadensprävention und Erhöhung der Resilienz des Stromnetzten sowie der Verhinderung von Ausfallszeiten und Folgekosten.







Arbeitspakete:

- Bestimmung von Emmisionskoeffizenten auftretender Leitungselemente
- Kombination von Thermal- und RGB-Kamera unter Berücksichtigung der Trajektorien-Referenzierung der Daten mittels GNSS
- Integration von sekundären Sensordaten (Thermometer, rel. Luftfeuchte, Anemometer, Pyronometer)
- Klassifizierung der Leitungselemente
- Temperaturberechnung der Leitungselemente

Ergebnisse:

- Kombination einer hochauflösenden Thermalkamera, sowie RGB-Kamera in einem Frei beweglichen Gimbal am Helikopter
- Synchronisierung der Aufnahmen mit den Flugparametern und Positionen
- Temperaturmessung der Leitungselementen, sowie Schadensklassifizierung
- Protokollierung und Berichtserstellung

Die erfolgreiche Entwicklung zur Schadstellendetektion bei Stromtrassen ist bereits vollständig in dem Portfolio integriert und wird zuverlässig eingesetzt.

Partner

bgk Infrarotservice GmbH



